Bauhof für den Winterdienst
I n z e l l

Arbeitsbericht G 7

des Bauhofes für den Winterdienst in Inzell
vom 20. September 1963

Untersuchungen über die Haftung von Eis
auf Oberflächen